

Legenda

Limite comunale

Reticolo idrografico

Rete meteorica

Criticità lineari

a- Manufatto danneggiato/ ostruito

b- Sezione insufficiente

c- Ristagno

d- Vegetazione

e- Scarsa qualità

f- Reticolo/ rete da verificare

g- Non più esistente

h- Insufficienza della rete meteorica

Criticità areali

b- Sezione insufficiente

c- Ristagno


h- Insufficienza della rete meteorica

Priorità d'intervento

1 - Elevata

2 - Media

3 - Bassa




Regione Veneto
Comune di Montebello V.no



PIANO DELLE ACQUE

Carta delle criticità



Comune	Soggetto Realizzatore GEOSISTEMI YOUR GEOLOGICAL PARTNER Dott. Geol. Rimsky Valvassori Via dell'Orfrezza, 30/L 36100 VICENZA	Data FEBBRAIO 2021
	Collaboratori: Dott. Geol. Valentina Boccanegra Dott. Geol. Filippo Rocca Dott. Geol. Matteo Gueffi	Scala 1 : 8,000
		Tavola 7